

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
- 1.2 Адрес объекта: 445149, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: одноэтажное здание, 761,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1,5 га.
- 1.4 Год постройки здания: 1952 г. – основное здание, последнего капитального ремонта – 2010г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г. капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Зеленовка)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445149, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Самарской области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек/в день, вместимость 100 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, К)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)


4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы

(подпись) В.А. Еськин
« 11 » 2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445149, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

Телефон: 8 (8482) 23-43-46, E-mail: http://zelenovkasch88@mail.ru/, и. о. директора – Абросимова Надежда Дагировна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта:** 445149, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

2. **Ведомственная принадлежность:** министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 120 человек/день, вместимость 120 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее одноэтажное здание, несущие конструкции деревянные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 основной, 2 эвакуационных

8. Год постройки: 1952 г.

9. Год последней реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		600	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0.93м	К, О, Г	замена	≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г, У		
1.2	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	3,5м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	≥ 1,2 м не менее	3,5м	К		

	(карманы)	2,0 x 1,8 м				
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установка	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О	создание	
1.3	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		создание	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4	Открытая лестница		нет			
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С		
	не травмирующие окончания	наличие		О		
	- высота поручней	0,9 м		О		
1.5	Пандус на рельефе		нет			
	*Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, Ø		

	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,4м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,0 x 0,4	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	8,4 м²	К	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	*Навес	наличие	есть	К, О		

	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
2.2	Лестница наружная	наличие	нет			
	Нескользкое покрытие	наличие		О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,9м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	0,4м	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С	создание	
2.3	Пандус наружный	наличие	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		

	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	установка	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
2.4	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
2.5	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
2.6	Тамбур		есть			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	4,7 x 1,75 м; 2,2 x 3,4 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические	наличие	Р	К, О		

	раздвижные (А)					
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,03м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Лестница на уровень 1-го этажа		есть			Нет необходимости
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С	установка	
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	

	- не травмирующее окончание	наличие	нет	О, С	установка	
3.2	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
3.3	Коридоры/холлы		есть			
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,3	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,6x1,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К,О	установка	
	Указатели направления движения, входа,	наличие	да	К, Г		

	выхода					
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	*Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	установка	
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
3.4	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		

	- на высоте	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
3.5	Пандус внутренний на этаже		нет			Нет необходимости в связи с отсутствием перехода
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
3.6	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		

	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4		К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-		К		
	-* Поручни	наличие		О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	*Знак доступности	наличие		К		

	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
--	--	---------	--	------	--	--

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Обслуживание через окно/прилавок					Обслуживание отсутствует
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2	Обслуживание в кабинете № 1-14					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		

	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		К, О		
4.3	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением № 19,20		нет			Нет необходимости
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
4.4	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			Не нужна
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
4.5	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$		К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г		
4.6	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		отсутствует

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Санузел для посетителей	наличие	есть	Г		
5.2	Санузел для инвалидов	наличие	есть			
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,67 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			Отдельное помещение
	- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		

	Опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		стационарные
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,8 x 1,2 м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3 x 0,85	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	нет	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Душевые		нет			Нет необходимости
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактически	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
----------	--------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------------------------	------------

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	кая величина, наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	создание	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой»,	Наличие (не менее 1шт)		Г		

	факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)		С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие		Г		

7. ВЫВОДЫ

При обследовании были выявлены следующие несоответствия:

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

- ширина прохода, калитки – не соответствует, необходима замена; указатели направления движения – нет, необходима установка; отсутствует - тактильная полоса перед лестницей, тактильная полоса перед съездом, тактильная полоса перед препятствием на тротуаре, ширина тактильной полосы, места отдыха – необходимо установить, создать;
- автостоянка и парковка для посетителей – нет, необходимо создать;
- открытая лестница – нет необходимости в ее установке;
- пандус на рельефе - нет необходимости в его установке;

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

- навес, водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) – отсутствует, необходима установка;
- лестница наружная – нет необходимости в ее установке;
- наружный подъемник (при отсутствии пандуса) – нет необходимости в установке; звуковой маяк у входа – отсутствует, установить;

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

- Лестница на уровень 1-го этажа – создать контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не

- примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, поручни с двух сторон;
- Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа – нет, установка необходима;
 - пандус переносной (при отсутствии стационарного), подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса) – нет необходимости в установке;
 - в коридорах и холлах отсутствует - пиктограммы (доступность, вход, выход, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема – необходимо установка;
 - место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м), навесное оборудование рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, контрастная маркировка – отсутствует, создание необходимо;
 - лестница межэтажная – отсутствует: рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м), ширина тактильной полосы перед лестничным маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, - необходима установка;
 - лифт пассажирский- нет необходимости в установке;

5. САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- необходима установка откидных поручней, писсуар; душевые – нет необходимости в установке;

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ:

- отсутствуют визуальные средства информации о предоставлении услуги, **надписи:** размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов приема со стороны ручки, текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), Речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, индукционная система .

Представители рабочей группы

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области



В.В. Горшунова

« 12 » 02

20 16 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект


(должность)
(подпись) М.П. (Ф.И.О.)

« 18 » 02 2016 г.



Начальник отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства управления территориального развития
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области

_____ М.А. Коршунов
(подпись)
« 12 » 20 22 г.

Заместитель Главы муниципального района Ставропольский
Самарской области по имуществу и архитектуре – руководитель «Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области»

_____ А.В. Лысенков
(подпись)
« 14 » 20 22 г.

Начальник отдела строительства и реконструкции управления
строительства и ЖКХ администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области

_____ В.В. Любимов
(подпись)
« 15 » 20 22 г.

Руководитель МКУ Управление культуры и молодежной
политики муниципального района Ставропольский
Самарской области

_____ Л.К. Пастухова

АКТ обследования

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	б/н	1, 2	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса	С	Нанести предупреждающая тактильная полоса	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	б/н	3	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильная разметка при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.	К,О	Создание парковочного места	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

Приложение 1

К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.



№ 1



№ 2



№ 3

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	б/н	4	Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)	С, К,О	Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
2.2	Пандус (наружный)	Есть	б/н	5	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	б/н	6	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Нанести тактильная разметка при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

2.4	Дверь (входная)	Есть	б/н	7	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, имеется порог высотой 1см, препятствующий прохождению К,О, необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему	К,О,С	Нанести тактильную разметку. Установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	Есть	б/н	8	несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 1

К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.



№ 4



№ 5 Пандус



№6



№ 7



№ 8

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
 основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	б/н	9, 10	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствия	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	Нет	-	-				
3.5	Дверь	Есть	б/н	11				

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	б/н	12, 13, 14	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 3

К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.



№ 9



№ 10



№11



№ 12



№ 13	№ 14		
------	------	--	--

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
 основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	17	15, 16	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не	К,С,О,Г	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью,	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения

					дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля). Не соответствие ширины дверного проема.		со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п. 3.6 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	финансовых средств.
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 4

К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.



№ 15

№ 16

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
 основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	10, 11	17, 18	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; Отсутствует аварийной освещение, крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть свободное пространство	К,О,С,Г	Устройство кнопки вызова; Устройство аварийного освещения, крючков для одежды, костылей.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					<p>диаметром 1,4 м. для разворота кресла- коляски.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно- бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья.</p> <p>Ширина проема не соответствует.</p>			
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	23	19	Не соответствует специальным требованиям для	К,Г,О,С.	Привести в соответствие	Работы в рамках капитального ремонта по

					отдельных категорий инвалидов			мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5

К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.

		
№ 17	№ 18	№19

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
 основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области
 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	20	- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории;	К,О,Г,С,У	нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					- отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;			
6.2	Акустические средства	Нет	-	21	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С,Г,	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	22	Отсутствуют тактильные средства получения	С	Привести информационные таблички о помещениях и	Работы в рамках капитального ремонта по

					<p>информации. Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и/или предупреждающей полосы.</p> <ul style="list-style-type: none">- отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;- отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;- отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом		<p>специалистах в соответствие требованиями.</p>	<p>мере выделения финансовых средств.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

					изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 6
К акту обследования к паспорту доступности от 21 декабря 2020 г.

		
<p>№ 20</p>		

	№ 21	№ 22
--	------	------

7. Заключение по структурно-функциональной зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д У	б/н	1-3	Индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание	Д У	б/н	4-8	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути	Д У	б/н	9-14	Индивидуальное решение с ТСР

эвакуации)				
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Д У	17	15, 16	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	Д У	10,11	17-19	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	В Н Д	б/н	20-22	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	Д У		1-22	Индивидуальное решение с ТСП

Адресная программа (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории ГБОУ ООШ с. Зеленовка на 2021-2030 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации,	Адрес объекта	№ паспорта доступности	Плановые работы		Ожидаемый результат (по	Финансирование		Ответственный и исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс.руб.	Источник		

	расположенной на объекте		объекта			состоянию доступности)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Зеленовка муниципального района Ставропольский Самарской области	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка, ул. Советская, д. 72-Б	Б/н от 30.08.2018	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП	ДУ			Заведующий хозяйством	2025
Вход (входы) в здание				Индивидуальное решение с ТСП	ДУ					
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)				Индивидуальное решение с ТСП						
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Индивидуальное решение с ТСП						

				Санитарно-гигиеническое помещение	Индивидуальное решение с ТСП	ДУ				
				Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП	ДУ				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)